





Aus Platzgründen wurde im Rückseitendruck bei der Bezeichnung der Anschlussstellen auf das X verzichtet (z.B. a statt Xa)



2031.580-11000 Bp

Ausgabe

alpha
ferro quick



2031.580-02007 Bl.2

Adern ws und br
des HVA sind vertauscht