


# Gerät von unten gesehen



Genehmigt: Mit Schreiben  
PFZ/V 4a 3580 -D.Nr. 1882  
vom 30.9.53

Positions- und Nagelzahlen sind  
Hilfsmittel der Fertigung

Diese Unterlage ist unser Eigentum.  
Mißbrauch, Vervielfältigung oder  
Mitteilung an Dritte wird verfolgt.

## Sicherungs- wahlschalter

Die mechanischen Bauteile sind getrennt  
zu verdrahten.

- Einbau 2190.002-01010 Ab
- Haube, vollst. 2190.002-01001
- Schaltwerk 2190.002-01006

Nach dem Zusammenbauen der Bauteile 1) und 2), 3) sind die mit \* gekennzeichneten Drähte an den betreffenden Lötstellen zu verbinden.

Freie Wicklungsenden vom Übertrager Tr1:  
 $\Delta$  ge an S1 Lötöse 3A  
 $\Delta$  gn an Wi3 obere Lötöse  
 $\Delta$  rl an Wi2 obere Lötöse

Für 110V~50 Hz ist der  
Drabt von Lötöse 6 auf  
Lötöse 8 umzulöten.

		Tag	Name	PFZ.gen.	Bauschaltplan	Blattzahl
Bearb.	4.8.53		Arnold		Rücklötprüfgerät (220/110V~50 Hz, für Fernsicherungen)	4
Gepr.	4.8.53		W. Müller			
N. gep.	8.8.53		W. Müller			
					2190.002-00001 b. 10003 Bp	Blatt Nr. 1
					ZLF-Außenst. Arnstadt	
Ausg.	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name		Ersatz für	